


CRIAÇÃO DE ETIQUETAS NO CRIE SUA FITA

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS NA SUA ETIQUETA:



MONTANDO SUA ETIQUETA NO SOFTWARE DO CRIE SUA FITA:

1



ETIQUETA TIPO DOBRA: SEGUINDO O FORMATO CONVENCIONAL DE DOBRA, A ETIQUETA DEVERÁ SER REPETIDA ESPELHANDO SUA ARTE PARA O OUTRO LADO. CASO PREFIRA, ADICIONE LINHAS PARA FACILITAR OS CORTES ENTRE AS REPETIÇÕES.

2



FORMATOS VARIADOS: VOCÊ TAMBÉM PODE UTILIZAR OS RECURSOS DE EDIÇÃO DO SOFTWARE EXCLUSIVO PARA CRIAR OUTROS FORMATOS QUE MELHOR ATENDAM SUAS NECESSIDADES.

criação de etiquetas no crie sua fita

SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:



Permitido alvejamento
somente com oxigênio/não
usar alvejante clorado.



Temperatura máxima de
lavagem 95 °C. Processo
normal.



Temperatura máxima de
lavagem 30 °C. Processo
normal.



Não alvejar/não branquear.



Temperatura máxima de
lavagem 95 °C. Processo
suave.



Temperatura máxima de
lavagem 30 °C. Processo
suave.



É permitido qualquer agente
de alvejamento oxidante.



Temperatura máxima de
lavagem 70 °C. Processo
normal.



Lavagem a mão.
Temperatura máxima
40 °C.



Secagem em tambor.
Temperatura normal.



Temperatura máxima de
lavagem 60 °C. Processo
normal.



Temperatura máxima de
lavagem 30 °C. Processo
muito suave.



Não secar em tambor.



Temperatura máxima de
lavagem 60 °C. Processo
suave.



Não limpar a seco, não
remover manchas com
solventes.



Secagem à sombra.



Temperatura máxima de
lavagem 50 °C. Processo
normal.



Temperatura máxima de
base do ferro de passar a
200 °C.



Secagem em varal.



Temperatura máxima de
lavagem 50 °C. Processo
suave.



Temperatura máxima da
base do ferro a 150 °C.



Secagem na horizontal.



Temperatura máxima de
lavagem 40 °C. Processo
normal.



Temperatura máxima da
base do ferro a 110 °C
vapor pode causar danos
irreversíveis.



Não lavar.



Temperatura máxima de
lavagem 40 °C. Processo
suave.



Não passar.



Temperatura máxima de
lavagem 40 °C. Processo
muito suave.